

MITTEILUNG BEZÜGLICH SICHERHEITSRÜCKRUF

SEA-DOO®



Die Kühlboxverriegelung kann beim Schließen des Deckels automatisch einrasten, sodass eine Person im Inneren eingeschlossen werden kann, wodurch Einschließ- und Erstickungsgefahr besteht.

Kunden sollten die Kühlbox sofort aus der Reichweite von Kindern entfernen.

Was müssen Sie als Kunde unternehmen?

- Kunden müssen sich an einen Sea-Doo Vertragshändler wenden, damit dieser die LinQ Kühlbox entsprechend nachrüstet. Teile zum Abschluss dieser Rückrufaktion sollten am 22. Juli 2019 verfügbar sein.



LinQ™ 51L (13.5 US gal) Cooler

P/N 269800817



Recalled latch

Zum Zwecke der Identifizierung ist die Teilenummer 269800817 auf der Unterseite der Kühlbox eingestanzt.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen:

- Besuchen Sie www.sea-doo.com

Bis mindestens 31. Januar 2020 aushängen